

抽驗食水樣本公屋屋邨資料一覽 (2015年8月3日)
(已公布結果涉及21個公屋屋邨的25個項目)

屋邨名稱	落成年份	住宅單位 總數	總承建商	抽取樣本 數目	超過 世衛標準的樣 本數目
已公布抽驗水樣結果					
祥龍圍邨	2015	1,358	有利建築有限公司	42	0
洪福邨第一、二期 (洪歡樓, 洪欣樓, 洪喜樓, 洪樂樓)	2015	2,097	新昌營造廠有限公司	150	0
洪福邨第三期 (洪望樓, 洪溢樓, 洪悅樓, 洪昌樓, 洪盛樓)	2015	2,808	有利建築有限公司		
水泉澳邨第一期 (清泉樓, 朗泉樓, 欣泉樓, 喜泉樓)	2015	3,039	中國建築工程(香港)有限公司	53	0 (註)
葵聯邨第二期 (聯逸樓, 聯悅樓)	2014	1,507	瑞安承建有限公司	44	5
美東邨美德樓	2014	990	安保工程有限公司	24	0
怡明邨	2014	2,059	興勝建築有限公司	102	0
德朗邨	2014	8,164	有利 - 新昌聯營	198	0
豐和邨	2013	1,607	新昌營造廠有限公司	50	0
長沙灣邨	2013	1,390	中國建築工程(香港)有限公司	42	0
龍逸邨	2013	990	瑞安承建有限公司	33	0
美田邨美全樓	2013	1,216	新昌營造廠有限公司	33	0
啟晴邨	2013	5,204	中國建築工程(香港)有限公司	115	7
石籬(二)邨石歡樓	2013	839	協興工程有限公司	26	0
榮昌邨	2013	1,488	保華建築營造有限公司	46	1
晴朗商場	2013	-	A區: 中國建築工程(香港)有限公司 B區: 有利 - 新昌聯營	20	0
牛頭角下邨第一期 (貴亮樓, 貴月樓, 貴顯樓, 貴新樓, 貴輝樓)	2012	4,238	有利建築有限公司	130	6
石硤尾邨第五期 (美益樓, 美賢樓, 美笙樓, 美盛樓)	2012	2,496	瑞安承建有限公司	73	0
元洲邨第五期元滿樓, 元慧樓, 元逸樓	2012	1,486	中國建築工程(香港)有限公司	55	0
石硤尾邨第二期美麓樓, 美亮樓及服務設施大樓	2012	1,558	有利建築有限公司	59	5
東區邨匯心樓, 匯仁樓及東頭社區中心	2012	1,333	保華建築營造有限公司	52	4
大本型	2012	-	中國建築工程(香港)有限公司	8	0
彩福邨彩歡樓	2011	915	新昌營造廠有限公司	27	0
彩德邨彩仁樓, 彩義樓	2011	1,586	新昌營造廠有限公司	40	0
葵聯邨第一期(聯欣樓, 聯喜樓)	2011	1,470	瑞安承建有限公司	41	0
紅磡邨第二期紅日樓, 紅昕樓, 紅曜樓	2011	1,938	中國建築工程(香港)有限公司	74	16
美東邨美仁樓	2010	799	中國建築工程(香港)有限公司	27	0
抽驗水樣尚未完成, 有結果會盡快公布					
彩德邨(尚有4座住宅樓宇)及彩德商場	2011	2,704	中國建築工程(香港)有限公司		
沙田坳邨(共2座住宅樓宇)	2011	1,278	其士(建築)有限公司		
欣安邨(共3座住宅樓宇)及欣安商場	2011	2,587	有利建築有限公司		
油麗邨第五期(共2座住宅樓宇) 及第六期(即油麗商場)	2011	2,002	瑞安承建有限公司		
善明邨(共2座住宅樓宇)	2011	1,974	瑞安承建有限公司		
天晴邨天晴社區綜合服務大樓	2011	-	保華建築營造有限公司		

(註) 水泉澳邨在喜泉樓其中一個來自空置單位的樣本驗出含鉛量每公升14微克, 稍為超出世衛指引數值, 其餘三座均無驗出超標樣本。水務署已在該樓宇抽取更多水樣本以確定情況, 經分析後得出的結論是超標的水樣本有機會受到環境因素影響。