過去五年專營巴士非因車輛碰撞而乘客在巴士車廂內受傷意外宗數

	(i)	(ii)	(iii)	
	專營巴士非因車輛碰	在(i)當中涉及	在(ii)當中涉及	
	撞而乘客在巴士	乘客在樓梯受傷的	巴士樓梯類型的	
	車廂內受傷的	意外宗數	意外宗數	
	意外宗數®	(受傷人數)	直樓梯	螺旋
	(受傷人數)			樓梯
2007	572 (588*)	158 (161)	21	137
2008	512 (530*)	132 (135)	14	118
2009	465 (488*)	148 (153)	23	125
2010	476 (496)	120 (122)	12	108
2011	512 (532**)	149 (151*)	22	127
(臨時				
數字)				

專營巴士非因車輛碰撞而乘客在巴士車廂內受傷的意外, 主要包括乘客沒有緊握扶手或司機緊急煞車而引致。

^{*} 其中1名乘客死亡。

^{**} 其中2名乘客死亡。