

公共屋邨抽驗食水樣本結果

房屋署和水務署正在公共屋邨從房屋委員會總承建商鋪設的供水系統中有系統地抽驗食水樣本，以確定水中含鉛量有否超過世界衛生組織（世衛）每公升水含鉛不多於10微克的標準。房屋署和水務署正大致按公屋項目落成年份進行分批抽驗工作，由新近落成的追溯至較舊的項目。有些屋邨涉及多過一個項目，不同項目的抽驗工作可能在不同時間完成，每批水樣本抽驗完成後，房屋署會即時公布結果。

（截至2015年9月24日已公布的結果涉及46個公共屋邨的83個項目）

食水樣本含鉛量超過世衛標準

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
1	葵聯邨第二期 (聯逸樓, 聯悅樓)	2014	1,507	瑞安承建有限公司	44	5
2	啟晴邨	2013	5,204	中國建築工程(香港)有限公司	115	7
3	榮昌邨	2013	1,488	保華建築營造有限公司	46	1
4	牛頭角下邨第一期 (貴亮樓, 貴月樓, 貴顯樓, 貴新樓, 貴輝樓)	2012	4,238	有利建築有限公司	130	6
5	石硤尾邨第二期(美菁樓, 美亮樓)	2012	1,558	有利建築有限公司	59	5
6	東匯邨(匯心樓, 匯仁樓)	2012	1,333	保華建築營造有限公司	52	4
7	紅磡邨第二期(紅日樓, 紅昕樓, 紅曜樓)	2011	1,938	中國建築工程(香港)有限公司	74	16
8	欣安邨(欣喜樓, 欣悅樓, 欣頌樓)	2011	2,587	有利建築有限公司	69	5
9	彩福邨(彩樂樓, 彩善樓, 彩喜樓)	2010	2,524	有利建築有限公司	90	13
10	元洲邨第二, 四期 (元樂樓, 元雅樓, 元智樓, 元禧樓, 元健樓)	2008	3,533	有利建築有限公司	135	19
11	清河邨第一期(清頌樓, 清譽樓, 清顯樓)	2008	3,167	有利建築有限公司	145	10

食水樣本含鉛量符合世衛標準

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
1	祥龍圍邨, 祥龍薈及祥龍圍邨服務設施大樓	2015	1,358	有利建築有限公司	45	0
2	洪福邨第一、二期 (洪歡樓, 洪欣樓, 洪喜樓, 洪樂樓, 洪福商場及設施大樓)	2015	2,097	新昌營造廠有限公司	150	0
3	洪福邨第三期 (洪望樓, 洪溢樓, 洪悅樓, 洪昌樓, 洪盛樓)	2015	2,808	有利建築有限公司		
4	水泉澳邨第一期 (清泉樓, 朗泉樓, 欣泉樓, 喜泉樓)	2015	3,039	中國建築工程(香港)有限公司	53	0 (註)
5	美東邨(美德樓)	2014	990	安保工程有限公司	24	0
6	怡明邨	2014	2,059	興勝建築有限公司	102	0
7	德朗邨, 停車場大樓及幼稚園	2014	8,164	有利 - 新昌聯營	198	0
8	豐和邨	2013	1,607	新昌營造廠有限公司	50	0
9	長沙灣邨及長沙灣邨服務設施大樓	2013	1,390	中國建築工程(香港)有限公司	47	0
10	龍逸邨及龍逸社區會堂	2013	990	瑞安承建有限公司	35	0
11	美田邨(美全樓)及獨立大樓	2013	1,216	新昌營造廠有限公司	35	0
12	石籬(二)邨(石歡樓)	2013	839	協興建築有限公司	26	0
13	晴朗商場	2013	-	A區: 中國建築工程(香港)有限公司 B區: 有利 - 新昌聯營	20	0
14	石硤尾邨第五期 (美益樓, 美賢樓, 美笙樓, 美盛樓)	2012	2,496	瑞安承建有限公司	73	0
15	元洲邨第五期(元滿樓, 元慧樓, 元逸樓)及元謙樓(即服務設施大樓)	2012	1,486	中國建築工程(香港)有限公司	56	0
16	大본型及油塘社區會堂	2012	-	中國建築工程(香港)有限公司	8	0
17	彩福邨(彩歡樓)	2011	915	新昌營造廠有限公司	27	0
18	彩德邨(彩仁樓, 彩義樓)	2011	1,586	新昌營造廠有限公司	40	0
19	葵聯邨第一期 (聯欣樓, 聯喜樓)	2011	1,470	瑞安承建有限公司	41	0
20	美東邨(美仁樓)	2010	799	中國建築工程(香港)有限公司	27	0
21	彩德邨(彩俊樓, 彩敬樓, 彩亮樓, 彩賢樓)及彩德商場	2011	2,704	中國建築工程(香港)有限公司	82	0

22	沙田坳邨(和田樓, 順田樓)	2011	1,278	其士(建築)有限公司	53	0
23	油麗邨第五期(卓麗樓, 雅麗樓)及停車場大樓	2011	2,002	瑞安承建有限公司	36	0
24	油麗邨第六期(即油麗商場)	2011	-	瑞安承建有限公司	4	0
25	善明邨(善智樓, 善禮樓)	2011	1,974	瑞安承建有限公司	49	0
26	天晴邨天晴社區綜合服務大樓	2011	-	保華建築營造有限公司	24	0
27	柴灣邨(灣畔樓, 灣映樓)	2010	1,600	西松建設株式會社	46	0
28	彩德邨(彩誠樓, 彩信樓)	2010	1,462	興勝建築有限公司	69	0
29	牛頭角上邨第二, 三期 (常興樓, 常盛樓, 常富樓, 常榮樓, 常康樓, 常泰樓), 牛頭 角上邨商場及綜合服務中心	2009	4,584	保華建築營造有限公司	124	0
30	天晴邨第三期(晴滿樓, 晴喜樓, 晴悅樓)	2009	2,365	保華建築營造有限公司	65	0
31	石硤尾邨第一期(美如樓, 美映樓)	2006	2,033	保華建築營造有限公司	55	0
32	秀茂坪(南)邨(秀好樓, 秀旺樓)	2009	1,598	正宏工程有限公司	130	0
33	秀茂坪(南)邨(秀美樓, 秀德樓, 秀善樓)	2009	2,397	興勝建築有限公司		
34	黃大仙上邨(詠善樓)	2009	714	俊和建築工程有限公司	22	0
35	油麗邨第四期(翠麗樓, 康麗樓, 仁麗樓)	2009	2,369	瑞安承建有限公司	121	0
36	油麗邨第三期(盈麗樓, 豐麗樓)	2008	1,598	中國建築工程(香港)有限公司		
37	碩門邨第一期(健碩樓, 美碩樓)及超級市場	2009	1,958	保華建築營造有限公司	45	0
38	藍田邨(藍暉樓, 藍泰樓, 藍蔚樓, 藍蔚樓)	2009	3,036	瑞安承建有限公司	102	0
39	美田邨第三期(美樂樓, 美滿樓, 美庭樓)及美田社區會堂	2008	2,333	興勝建築有限公司	71	0
40	天晴邨第一期(晴碧樓, 晴海樓)及天晴社區會堂	2008	1,918	中國建築工程(香港)有限公司	98	0
41	天晴邨第二期(晴彩樓, 晴雲樓), 天晴商場及天晴邨服務 設施大樓	2008	1,918	西松建設株式會社		0
42	彩盈邨第一期(盈富樓, 盈安樓)	2008	1,598	中國建築工程(香港)有限公司	137	0
43	彩盈邨第二期(盈康樓, 盈樂樓, 盈順樓)	2008	2,397	中國建築工程(香港)有限公司		0
44	彩盈邨第三期(即彩盈坊)	2008	-	瑞安承建有限公司		0
45	清河邨第一期清河商場	2008	-	有利建築有限公司	3	0
46	清河邨第二期(清平樓, 清潤樓)	2008	1,598	中國建築工程(香港)有限公司	54	0
47	東匯邨東頭社區中心	2012	-	保華建築營造有限公司	1	0
48	石硤尾邨第二期服務設施大樓	2012	-	有利建築有限公司	6	0
49	牛頭角下邨第一期牛頭角下邨廣場	2012	-	有利建築有限公司	3	0
50	欣安邨欣安商場	2011	-	有利建築有限公司	2	0
51	愛東邨(愛逸樓)	2008	716	西松建設株式會社	23	0
52	石排灣邨第二期(碧山樓, 碧園樓, 碧蔚樓, 碧綠樓)	2007	2,398	興勝建築有限公司	95	0
53	鯉魚門邨第二期(鯉隆樓)	2007	799	保華建築營造有限公司	27	0
54	石籬(二)邨(石偉樓, 石怡樓)	2007	1,598	西松建設株式會社	48	0
55	清河邨第三期(清澤樓, 清朗樓, 清照樓)	2006	2,397	瑞安承建有限公司	81	0
56	葵涌邨(百葵樓, 合葵樓)	2008	1,983	有利建築有限公司	81	0
57	美田邨第一、二期(美秀樓, 美麗樓, 美景樓, 美致樓)及 美田商場	2005	3,164	西松建設株式會社	95	0
58	海麗邨第三期(即海麗商場)及第四期(海瑞樓)	2005	558	中國建築工程(香港)有限公司	29	0
59	葵涌邨第三期(翠葵樓, 碧葵樓, 綠葵樓)	2005	2,742	有利建築有限公司	84	0
60	顯耀邨(顯耀樓)	2005	799	瑞安承建有限公司	26	0
61	石蔭邨第五期(禮石樓)	2005	340	興勝建築有限公司	9	0
62	葵盛東邨(盛和樓)	2003	362	新昌營造廠有限公司	59	0
63	慈樂邨(樂歡樓)	2003	265	中國建築工程(香港)有限公司	23	0
64	樂富邨(樂翠樓)	1994	360	鴻運建築有限公司	16	0
65	逸東(二)邨(美逸樓, 滿逸樓, 居逸樓)	2005	2,782	有利建築有限公司	108	0
66	梨木樹邨第三期(翠樹樓, 榮樹樓)及梨木樹商場	2005	1,983	協興建築有限公司	66	0
67	梨木樹邨第四期(康樹樓, 樂樹樓, 健樹樓)	2005	1,918	中國建築工程(香港)有限公司	54	0
68	油麗邨第一期(碧麗樓, 秀麗樓, 頤麗樓, 雅麗樓, 智麗樓, 逸麗樓)	2005	2,550	禮頓建築(亞洲)有限公司	78	0
69	石排灣邨第一期(碧朗樓, 碧月樓, 碧銀樓, 碧輝樓)及石 排灣商場	2005	2,877	瑞安承建有限公司	92	0
70	葵涌邨第三期葵涌商場	2005	-	有利建築有限公司	6	0
71	葵涌邨第四期(芊葵樓, 芷葵樓)	2005	1,983	中國建築工程(香港)有限公司	70	0
72	葵涌邨第五期(曉葵樓, 映葵樓, 旭葵樓, 雅葵樓, 逸葵樓)	2005	4,515	協興建築有限公司	152	0

(註) 水泉澳邨在喜泉樓其中一個來自空置單位的樣本驗出含鉛量每公升14微克, 稍為超出世衛指引數值, 其餘三座均無驗出超標樣本。水務署已在該樓宇抽取更多水樣本以確定情況, 經分析後得出的結論是超標的水樣本有機會受到環境因素影響。