

過去三年涉及香港房屋委員會（房委會）轄下公共租住房屋屋邨（公共屋邨）
食水發現有沉澱物或雜質而與公共供水管網相關的事件

日期	地區	受影響公共屋邨	水車及水箱的供應詳情	調查結果及成因	採取應對措施	後續跟進措施
2020年 8月6日	葵涌	葵涌一邨、葵涌二邨、安蔭邨、石籬一邨、石籬二邨、梨木樹邨、石圍角邨、大窩口邨、葵盛東邨、葵盛西邨、麗瑤邨、石蔭邨及石蔭東邨 (樓齡 14 年至 54 年)	共提供了 4 部水車 2 日及設置了 28 個水箱 3 日。	荃灣濾水廠出現故障，導致在濾水處理過程中所加入熟石灰的殘餘鈣化物和來自水管含鐵及錳的沉積物滲入了公共供水管網。這些物質對人體無害，不會影響食水安全。	濾水廠故障已於事發當晚修妥。公共供水管網及受影響屋邨的內部供水系統亦完成了沖洗程序。	在檢討是次水質事故後，水務署會適當地調整濾水廠的運作及監察細節，包括調整相關監測設定和增加水質取樣位置。水務署亦加強所有濾水廠員工就應變緊急事故的培訓，並發出操作指引，避免同類型事故再次發生。
2020年 12月2日	將軍澳	寶林邨及厚德邨 (樓齡 23 年至 33 年)	共提供了 1 部水車 1 日及設置了 14 個水箱 10 日。	公共食水鋼管內壁老化而導致瀝青保護層剝落。瀝青為隋性物料，對人體健康風險極微。食水樣本測試結果顯示該些瀝青物料不會影響食水安全。	水務署在 2020 年 11 月 23 日已知悉問題並在當日開始沖洗公共供水管網。水務署亦於 2020 年 12 月 4 日在位處受影響屋苑地區的公共供水管網安裝了濾網。	水務署會繼續策略性地在公共供水管網安裝濾網。該署也聘請了顧問研究及制訂長遠處理鋼管內壁瀝青保護層剝落的措施，包括逐步更換或修復有關鋼管。