


棚架缺乏穩固支持

觸犯建築地盤(安全)規例第38D條



承托外牆吊棚的「狗臂架」
沒有裝上足夠爆炸螺絲