

Building locations of fresh water cooling towers detected with LBC at/above upper threshold (1,000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period

(1 May 2015 – 31 July 2015)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人病菌數量等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衛生及市政條例》發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點

(2015 年 5 月 1 日- 2015 年 7 月 31 日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Legionella Bacteria Count (cfu/ml) 退伍軍人病菌菌量 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 31.7.2015 <sup>#</sup> 截至 2015 年 7 月 31 日減 除妨擾狀況 <sup>#</sup>
<b>Cases in May 2015                      2015 年 5 月份個案</b>				
1	Cheung Sha Wan 長沙灣	177-179 Castle Peak Road (G/F) 青山道 177-179 號 (地下)	Approx. 約 6,500	Completed 已完成
2	Kowloon Bay 九龍灣	CCB Centre, 18 Wang Chiu Road (--) 宏照道 18 號 中國建設銀行中心 (--)	Approx. 約 1,100	Completed 已完成
<b>Cases in June 2015                      2015 年 6 月份個案</b>				
No case 沒有個案	--	--	--	--
<b>Cases in July 2015                      2015 年 7 月份個案</b>				
3	Kwai Chung 葵涌	Phase 2, Kwai Shing Industrial Building, 42-46 Tai Lin Pai Road (G/F, Block C) 大連排道 42-46 號 貴盛工業大廈第 2 期 (C 座 地下)	Approx. 約 2,900	Completed 已完成
4	Kwai Chung 葵涌	Wah Sing Industrial Building, 12 Wah Sing Street (Flat/Room A&B, 8/F) 華星街 12 號 華星工業大廈 (8 樓 A 及 B 室)	Approx. 約 2,400	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果
5	Kwun Tong 觀塘	Air Goal Cargo Building, 330 Kwun Tong Road (G/F) 觀塘道 330 號 威力貨運大廈 (地下)	Approx. 約 8,600	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果

- (b) Inspections other than routine surveillance inspections  
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查（協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗）

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Legionella Bacteria Count (cfu/ml) 退伍軍人病菌菌量 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 31.7.2015 <sup>#</sup> 截至 2015 年 7 月 31 日減 除妨擾狀況 <sup>#</sup>
Cases in May 2015                      2015 年 5 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in June 2015                      2015 年 6 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in July 2015                      2015 年 7 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--

<sup>#</sup> After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

<sup>#</sup> 冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical & Mechanical Services Department

機 電 工 程 署

(Updated on 7 August 2015)

(2015 年 8 月 7 日更新)