

Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1,000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period (1 August 2016 – 31 October 2016)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衛生及市政條例》發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點 (2016 年 8 月 1 日- 2016 年 10 月 31 日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 31.10.2016 [#] 截至 2016 年 10 月 31 日減 除妨擾狀況 [#]
Cases in August 2016 2016 年 8 月份個案				
1	Kwai Chung 葵涌	Kwai Fong Industrial Building, 9-15 Kwai Cheong Road (Flat A, G/F) 葵昌路 9-15 號貴豐工業大廈 (地下 A 室)	Approx. 約 1,000	Completed 已完成
2	Tsing Yi 青衣	Cheung Ching Shopping Centre (Shop 15) 長青商場 (15 號舖)	Approx. 約 1,000	Completed 已完成
3	Kwun Tong 觀塘	Kwun Tong Industrial Centre Phase 4, 436-446 Kwun Tong Road (Room C, 1/F) 觀塘道 436-446 號觀塘工業中心第四期 (1 字樓 C 座)	Approx. 約 1,900	Completed 已完成
4	Kwun Tong 觀塘	Kwun Tong Industrial Centre Phase 3, 448-458 Kwun Tong Road (Room H, 2/F) 觀塘道 448-458 號觀塘工業中心第三期 (2 字樓 H 座)	Approx. 約 1,100	Completed 已完成
5	Kwun Tong 觀塘	27C Shui Wo Street (G/F) 瑞和街 27C 號 (地下)	Approx. 約 1,900	Completed 已完成
6	Kwun Tong 觀塘	Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street (Room 12-14, 1/F) 成業街 15-17 號成運工業大廈 (1 樓 12-14 單位)	Approx. 約 2,900	Completed 已完成
7	Cheung Sha Wan 長沙灣	316 Castle Peak Road (G/F) 青山道 316 號 (地下)	Approx. 約 7,500	Completed 已完成

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 31.10.2016* 截至 2016 年 10 月 31 日減 除妨擾狀況*
Cases in September 2016		2016 年 9 月份個案		
8	Cheung Sha Wan 長沙灣	Luen Hing Factory Building, 109 King Lam Street, (Flat B, 2/F) 瓊林街 109 號 聯興工廠大廈 (2 樓 B 單位)	Approx. 約 1,100	Completed 已完成
9	Mong Kok 旺角	Wah Mei Building, 156 Fa Yuen Street, (G/F) 花園街 156 號華美樓 (地下)	Approx. 約 1,000	Completed 已完成
10	Mong Kok 旺角	Lok Fu Mansion, 203 Fa Yuen Street, (G/F) 花園街 203 號樂富大廈 (地下)	Approx. 約 1,000	Completed 已完成
11	Sham Shui Po 深水埗	151 Nam Cheong Street, (Shop B, G/F) 南昌街 151 號 (地下 B 舖)	Approx. 約 1,200	Completed 已完成
12	Mong Kok 旺角	517 Shanghai Street, (G/F) 上海街 517 號 (地下)	Approx. 約 3,200	Completed 已完成
13	Quarry Bay 鰂魚涌	Zung Fu Industrial Building, 1067 King's Road, (14/F) 英皇道 1067 號仁孚工業大廈 (14 樓)	Approx. 約 3,000	Completed 已完成
14	North Point 北角	Rialto Mansion, 177-191A King's Road, (Shop 1-2, G/F & Flat 4-7, 1/F) 英皇道 177-191A 號利都樓 (地下 1-2 號舖及 1 樓 4-7 號單位)	Approx. 約 1,800	Completed 已完成
15	Aberdeen 香港仔	24-26 Wu Pak Street, (G/F) 湖北街 24-26 號 (地下)	Approx. 約 6,800	Completed 已完成
Cases in October 2016		2016 年 10 月份個案		
16	Yau Ma Tei 油麻地	Wing Hing House, 13-21A Reclamation Street, (G/F) 新填地街 13-21A 號榮興大樓 (地下)	Approx. 約 1,500	Completed 已完成

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 31.10.2016 [#] 截至 2016 年 10 月 31 日減 除妨擾狀況 [#]
17	Mong Kok 旺角	Yee Fai Mansion, 141-151 Tung Choi Street, (Shop 2-3, G/F and Flat B, 1/F) 通菜街 141-151 號怡輝大樓 (地下 2-3 號舖及 1 樓 B 單位)	Approx. 約 2,700	Completed 已完成
18	Mong Kok 旺角	154 Tung Choi Street, (G/F) 通菜街 154 號 (地下)	Approx. 約 3,700	Completed 已完成
19	Aberdeen 香港仔	Lee Fat Mansion, 96-98 Main Street, Ap Lei Chau, (G/F) 鴨脷洲大街 96-98 號利發大廈 (地下)	Approx. 約 1,400	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果
20	North Point 北角	Ming Yuen Centre, 400-404 King's Road, (G/F) 英皇道 400-404 號明苑中心 (地下)	Approx. 約 1,900	Completed 已完成
21	Sham Shui Po 深水埗	86 Fuk Wing Street, (G/F) 福榮街 86 號 (地下)	Approx. 約 1,400	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果
22	Kowloon City 九龍城	St. Teresa's Hospital 325-327 Prince Edward Road West, (--) 太子道西 325-327 號聖德肋撒醫院 (--)	Approx. 約 1,100	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果

(b) Inspections other than routine surveillance inspections
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查 (協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗)

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 31.10.2016 [#] 截至 2016 年 10 月 31 日減 除妨擾狀況 [#]
Cases in August 2016 2016 年 8 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in September 2016 2016 年 9 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in October 2016 2016 年 10 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--

After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

#冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical & Mechanical Services Department

機 電 工 程 署

(Updated on 7 November 2016)

(2016 年 11 月 7 日更新)