| 懷疑造假的混凝土磚對應的工程部份 | | 數目 | 已完成檢 測位置 |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-------------|
| 結構位置 (共159個) 已完成檢測位置 (共80個) | 建築物結構 | 10 | 5 |
| | 隧道結構 | 29 | 21 |
| | 橋樑結構 | 28 | 26 |
| | 其他 | 47 | 28 |
| | 小計 | 114 | 80 |
| | 地面及海面下結構 (如椿柱) | 45 | 0 |
| 非結構位置 (共51個) | 非結構位置 | 51 | 0 |
| 總計 | | 210 | 80 |