Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1,000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period (1 November 2019 – 31 January 2020)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衞生及市政條例》 發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點 (2019年11月1日-2020年1月31日)

## (a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 10.2.2020# 截至 2020 年 2 月 10 日減 除妨擾狀況#			
Cases in November 2019							
1	Sha Tin 沙田	Lek Yuen Plaza, Lek Yuen Estate, 6 Lek Yuen Street <i>(Shop C213A, 2/F)</i> 瀝源街 6 號瀝源邨瀝源廣場 <i>(2 樓 C213A 號舖)</i>	Approx. 約 3,300	Completed 已完成			
2	Aberdeen 香港仔	Aberdeen Wholesale Fish Market, 102 Shek Pai Wan Road <i>(Office C)</i> 香港仔石排灣道 102 號 香港仔漁類批發市場 <i>(C 辦公室)</i>	Approx. 約 1,500	Completed 已完成			
Cases in D	ecember 20	19 2019 年 12 月份個案					
No case 沒有個案							
Cases in January 2020 2020 年 1 月份個案							
No case 沒有個案							

(b) Inspections other than routine surveillance inspections (To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查 (協助衞生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗)

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 10.2.2020# 截至 2020 年 2 月 10 日減 除妨擾狀況#
Cases in November 2019		2019年11月份個案		
No case 沒有個案				
Cases in December 2019		2019年12月份個案		
No case 沒有個案				
Cases in January 2020		2020年1月份個案		
No case 沒有個案				

<sup>#</sup> After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

## **Electrical & Mechanical Services Department**

機電工程署

(Updated on 10 February 2020) (2020 年 2 月 10 日更新)

<sup>#</sup>冷卻塔進行消毒後,一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果,確實該妨擾已經減除。