

附件一

第一輪全面結構勘察計劃

	屋邨名稱	單位數目	落成年份 [註]	展開勘察 的年份	完成勘察 的年份	工程涉及的結構修葺 和改善方案 (1: 維修石屎; 2: 維修滲漏; 3: 加固結構; 4: 改善結構)
1	西環邨	636	1958	2005	2006	1,2,4
2	彩虹邨	7455	1962	2006	2006	1,2,3,4
3	模範邨	667	1954	2006	2006	1,2,4
4	和樂邨	1941	1962	2006	2007	1,2,4
5	馬頭圍邨	2075	1962	2006	2007	1,2,4
6	福來邨	3129	1963	2007	2007	2,4
7	華富邨	9147	1967	2007	2008	1,2,3,4
8	坪石邨	4575	1970	2008	2008	1,2,3,4
9	葵盛西邨	5387	1975	2009	2009	1,2,4
10	愛民邨	6293	1974	2009	2009	1,2,4
11	瀝源邨	3320	1975	2009	2009	1,2,4
12	梨木樹 二邨	4315	1975	2010	2010	1,2,4
13	荔景邨	4218	1975	2010	2010	1,2,4
14	麗瑤邨	2843	1976	2009	2010	1,2,4
15	興華(二)邨	3671	1976	2011	2011	1,2,4
16	長青邨	5079	1977	2011	2011	1,2,4
17	南山邨	3176	1977	2011	2012	1,2
18	漁灣邨	2182	1977	2011	2012	1,2,4
19	大興邨	8641	1977	2012	2012	1,2
20	禾輦邨	6291	1977	2012	2012	1,2,4

	屋邨名稱	單位數目	落成年份 [註]	展開勘察 的年份	完成勘察 的年份	工程涉及的結構修葺 和改善方案 (1: 維修石屎; 2: 維修滲漏; 3: 加固結構; 4: 改善結構)
21	象山邨	1728	1978	2012	2013	1,2,4
22	富山邨	1670	1978	2013	2013	1,2,4
23	順利邨	4590	1978	2013	2014	1,2,4
24	彩雲二邨	3017	1978	2013	2014	1,2,4
25	石硤尾邨	3153	1979	2014	2014	1,2,4
26	彩雲一邨	5922	1979	2014	2014	1,2,4
27	長康邨	8420	1979	2014	2015	1,2,4
28	順安邨	3002	1978	2014	2016	1,2,4
29	環翠邨	3678	1979	2015	2016	1,2,4
30	大窩口邨	7861	1979	2016	2016	1,2,4
31	石圍角邨	6471	1980	2016	2016	1,2,4
32	龍田邨	472	1980	2016	2017	1,2,4
33	沙角邨	6370	1980	2017	2018	1,2,4
34	大元邨	4877	1980	2017	2018	1,2,4
35	三聖邨	1834	1980	2017	2018	1,2,4
36	鴨脷洲邨	4451	1980	2017	2018	1,2,4
37	友愛邨	9096	1980	2018	2018	1,2,4
38	安定邨	5049	1980	2018	2018	1,2,4

註：落成年份以同邨最早落成的樓宇為準。