

Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1,000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period (1 August 2017 – 31 October 2017)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衛生及市政條例》發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點 (2017年8月1日- 2017年10月31日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.11.2017# 截至 2017 年 11 月 7 日減 除妨擾狀況#
Cases in August 2017 2017 年 8 月份個案				
1	Tsuen Wan 荃灣	Waterside Plaza, 38 Wing Shun Street (Shop Nos. G21-28 & 37, G/F) 永順街 38 號海灣花園購物商場 (地下 G21 至 28 及 37 號舖)	Approx. 約 1,400	Completed 已完成
2	Tsuen Wan 荃灣	Man Shing Building, No. 23 Tso Kung Square (G/F) 曹公坊 23 號文成樓 (地下)	Approx. 約 1,600	Completed 已完成
3	Cheung Sha Wan 長沙灣	Wing Loong Building, 260-266 Castle Peak Road (G/F) 青山道 260-266 號永隆大廈 (地下)	Approx. 約 1,100	Completed 已完成
4	San Po Kong 新蒲崗	19-33 Hong Keung Street (G/F) 康強街 19-33 號 (地下)	Approx. 約 1,100	Completed 已完成
5	Yau Ma Tei 油麻地	77-81 Parkes Street (G/F) 白加士街 77-81 號 (地下)	Approx. 約 1,800	Completed 已完成
Cases in September 2017 2017 年 9 月份個案				
6	Mong Kok 旺角	Grandview Building, 49-69 Fa Yuen Street (G/F) 花園街 49-69 號宏景大廈 (地下)	Approx. 約 1,100	Completed 已完成
7	Sham Shui Po 深水埗	Kam Lok House, 152 Un Chau Street (G/F) 元州街 152 號金樂樓 (地下)	Approx. 約 2,300	Completed 已完成

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.11.2017# 截至 2017 年 11 月 7 日減 除妨擾狀況#
8	Cheung Sha Wan 長沙灣	322-322A Un Chau Street (G/F) 元州街 322-322A 號 (地下)	Approx. 約 1,200	Completed 已完成
9	Sham Shui Po 深水埗	259 Apliu Street (G/F) 鴨寮街 259 號 (地下)	Approx. 約 2,300	Completed 已完成
10	Kwai Chung 葵涌	Lee Wo Building, 124-136 Wo Yi Hop Road (G/F) 和宜合道 124 至 136 號利和大廈 (地下)	Approx. 約 1,200	Completed 已完成
11	Quarry Bay 鯉魚涌	Zung Fu Industrial Building, 1067 King's Road (14/F) 英皇道 1067 號仁孚工業大廈 (14 樓)	Approx. 約 1,200	Completed 已完成
Cases in October 2017 2017 年 10 月份個案				
12	Tsz Wan Shan 慈雲山	Wah Lai House, 1-9 Po Ying Lane (Shop 1&3, G/F) 蒲英里 1-9 號華麗樓 (地下 1 及 3 號舖)	Approx. 約 1,000	Completed 已完成
13	Kwun Tong 觀塘	Kwun Tong Industrial Centre Phase 4, 436-446 Kwun Tong Road (Flat S, 2/F) 觀塘道 436-446 號官塘工業中心第四期 (2 樓 S 單位)	Approx. 約 2,300	Completed 已完成
14	Kwun Tong 觀塘	Kwun Tong Industrial Centre Phase 4, 436-446 Kwun Tong Road (Flat Q, 2/F) 觀塘道 436-446 號官塘工業中心第四期 (2 樓 Q 單位)	Approx. 約 1,700	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果
15	Quarry bay 鯉魚涌	Tak Lee Building, 993 King's Road, (Manly Plaza Phase II) 英皇道 993 號得利大廈 (萬利廣場二期)	Approx. 約 4,100	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果

(b) Inspections other than routine surveillance inspections
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查 (協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗)

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.11.2017# 截至 2017 年 11 月 7 日減 除妨擾狀況#
Cases in August 2017 2017 年 8 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.11.2017# 截至 2017 年 11 月 7 日減 除妨擾狀況#
Cases in September 2017 2017 年 9 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in October 2017 2017 年 10 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--

After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

#冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical & Mechanical Services Department

機電工程署

(Updated on 7 November 2017)

(2017 年 11 月 7 日更新)