

附件一

過去三年與新界區單車徑配套設施有關的投訴數字

投訴類別	2018	2019	2020
單車徑設計/安全設施	32	29	50
行人過路處及單車徑/馬路路口設計	11	17	17
單車徑連貫性	4	2	6
單車泊位	16	18	23
其他（包括違例停泊單車、單車方向指示標誌及在單車徑進行的臨時交通措施等）	28	23	17
總數	91	89	113