

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 8.10.2023# 截至 2023 年 10 月 8 日 減除妨擾狀況#
9	Southern 南區	13 New Reclamation Wharf 新填海碼頭 13 號	Approx. 約 2 700	Completed 已完成
10	Kowloon City 九龍城	82 Lok Shan Road (G/F) 落山道 82 號 (地下)	Approx. 約 5 120	Disinfected, pending test results 已消毒, 正等候化驗結果
Cases in August 2023		2023 年 8 月份個案		
11	Yau Tsim Mong 油尖旺	34 Kam Lam Street (G/F) 甘霖街 34 號 (地下)	Approx. 約 4 700	Completed 已完成
12	Yau Tsim Mong 油尖旺	May Wah Court 111-113 Chatham Road South (G/F Portion & 1/F) 漆咸道南 111-113 號 美華閣 (地下部分及一樓)	Approx. 約 1 700 及 2 150	Completed 已完成
13	Kwun Tong 觀塘	155 Wai Yip Street (G/F) 偉業街 155 號 (地下)	Approx. 約 1 100	Completed 已完成
14	Kwun Tong 觀塘	Hewlett Centre 52-54 Hoi Yuen Road (3/F) 開源道 52-54 號 豐利中心 (三樓)	Approx. 約 1 080	Completed 已完成
15	Sham Shui Po 深水埗	Kam Wah Mansion 226-242 Cheung Sha Wan Road (G/F) 長沙灣道 226 至 242 號 金華大廈 (地下)	Approx. 約 14 900	Completed 已完成
16	Sham Shui Po 深水埗	66 Fuk Wing Street (G/F) 福榮街 66 號 (地下)	Approx. 約 2 260	Completed 已完成
17	Yau Tsim Mong 油尖旺	17 Saigon Street (G/F) 西貢街 17 號 (地下)	Approx. 約 12 000	Completed 已完成
18	Wong Tai Sin 黃大仙	Wah Hing Industrial Mansions 36 Tai Yau Street (G/F) 大有街 36 號 華興工業大廈 (地下)	Approx. 約 9 400	Completed 已完成
19	Kwun Tong 觀塘	64 Hung To Road 鴻圖道 64 號	Approx. 約 3 000	Completed 已完成

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 8.10.2023# 截至 2023 年 10 月 8 日 減除妨擾狀況#
20	Kwun Tong 觀塘	Hoi Luen Industrial Centre 55 Hoi Yuen Road (3/F) 開源道 55 號 開聯工業中心 (3 樓)	Approx. 約 38 000 及 23 200	Completed 已完成
21	Tsuen Wan 荃灣	Luen Wo Building 146 Hoi Pa Street (G/F) 海壩街 146 號 聯和樓 (地下)	Approx. 約 13 000	Completed 已完成
22	Wong Tai Sin 黃大仙	Cooked Food Stall Fu Shan Estate 富山邨 熟食檔	Approx. 約 2 400	Completed 已完成
23	Sham Shui Po 深水埗	310 Castle Peak Road (G/F) 青山道 310 號 (地下)	Approx. 約 2 700	Completed 已完成
24	Sha Tin 沙田	New Commerce Centre 19 On Sum Street (2/F) 安心街 19 號 滙貿中心 (2 樓)	Approx. 約 9 200	Completed 已完成
Cases in September 2023 2023 年 9 月份個案				
25	Yau Tsim Mong 油尖旺	Hart Avenue Plaza 5-9 Hart Avenue 赫德道 5-9 號 德裕中心	Approx. 約 1 600	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果
26	Yuen Long 元朗	Kam Long Building 41-59 Tai Tong Road (G/F, 1/F & 2/F) 大棠路 41-59 號 金朗大廈 (地下、1 樓及 2 樓)	Approx. 約 1 100	Completed 已完成
27	Tsuen Wan 荃灣	100 Texaco Road (G/F - 9/F) 德士古道 100 號 (地下至 9 樓)	Approx. 約 1 060, 1 618 及 1 600	Completed 已完成
28	Kowloon City 九龍城	30 Nga Tsin Long Road (G/F) 衙前墾道 30 號 (地下)	Approx. 約 1 230	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果
29	Sham Shui Po 深水埗	244 Cheung Sha Wan Road (G/F) 長沙灣道 244 號 (地下)	Approx. 約 1 670	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果

- (b) Inspections other than routine surveillance inspections
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查 (協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗)

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 8.10.2023# 截至 2023 年 10 月 8 日減 除妨擾狀況#
Cases in July 2023 2023 年 7 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in August 2023 2023 年 8 月份個案				
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in September 2023 2023 年 9 月份個案				
1	Eastern 東區	Oi Tung Shopping Centre Oi Tung Estate 愛東邨 愛東商場	Approx. 約 1 000	Disinfected, pending test results 已消毒，正等候化驗結果

After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

#冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical & Mechanical Services Department

機電工程署

(Updated on 9 October 2023)

(2023 年 10 月 9 日更新)