

「爆喉熱點」的跟進情況（註一）

分區	截至二〇二一年 年底		截至二〇二二年 年底		截至二〇二三年 十一月三十日	
	爆喉熱 點數目 (註 二)	完成改 善工程 數目 (註 三)	爆喉熱 點數目 (註 二)	完成改 善工程 數目 (註 三)	爆喉熱 點數目 (註 二)	完成改 善工程 數目 (註 三)
中西區	1	2	2	0	2	0
東區	2	0	2	0	2	0
離島	0	0	0	0	0	0
南區	0	0	0	0	0	0
灣仔	2	1	1	1	0	1
九龍城	2	1	0	2	0	0
觀塘	0	0	0	0	0	0
深水埗	0	0	0	0	0	0
黃大仙	0	0	0	0	0	0
油尖旺	4	1	0	4	0	0
北區	0	0	0	0	0	0
西貢	0	2	0	0	0	0
沙田	0	0	0	0	0	0
大埔	0	0	0	0	0	0
葵青	2	2	1	1	0	1
荃灣	0	0	2	0	2	0
屯門	0	1	1	0	2	0
元朗	1	0	0	1	0	0
總數	14	10	9	9	8	2

註一：「爆喉熱點」指在 400 米長的路段內，於兩年內發生至少兩次水管（直徑 150 毫米或以上）爆裂（損毀或懷疑損毀情況除外）的地點。

註二：數目包括正在規劃或施工及在當年新增的「爆喉熱點」。

註三：數目指當年完成的水管改善工程。就「爆喉熱點」的改善工程，由規劃設計到施工完成平均需時約四年多。因此，每年完成改善工程的數目與當年「爆喉熱點」的數目並沒有關係。