

Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1 000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period (1 July 2024 – 30 September 2024)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衛生及市政條例》發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點 (2024年7月1日- 2024年9月30日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

| Serial No. 序號 | District 地區 | Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所) | Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落) | Nuisance abatement status as at 7.10.2024# 截至 2024 年 10 月 7 日 減除妨擾狀況# |
|--------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| Cases in July 2024 | | 2024 年 7 月份個案 | | |
| 1 | Yuen Long 元朗 | 62 Fuk Hi Street 福喜街 62 號 | Approx. 約 1 410 及 6 700 | Completed 已完成 |
| 2 | Tuen Mun 屯門 | Section A of Lot 407 in D.D.130 and Adjoining Government Land 丈量約份第 130 約地段第 407 號 A 分段及相 連政府地 | Approx. 約 1 060 | Completed 已完成 |
| 3 | Yau Tsim Mong 油尖旺 | Star House Salisbury Road (2/F) 梳士巴利道 星光行 (二樓) | Approx. 約 1 300 | Completed 已完成 |
| 4 | Wong Tai Sin 黃大仙 | Wah Hing Industrial Mansions 36 Tai Yau Street (G/F) 大有街 36 號 華興工業大廈 (地下) | Approx. 約 1 300 | Completed 已完成 |
| 5 | Sham Shui Po 深水埗 | 66 Fuk Wing Street (G/F) 福榮街 66 號 (地下) | Approx. 約 1 500 | Completed 已完成 |
| 6 | Sham Shui Po 深水埗 | 308 Castle Peak Road (G/F) 青山道 308 號 (地下) | Approx. 約 2 500 | Completed 已完成 |
| Cases in August 2024 | | 2024 年 8 月份個案 | | |
| 7 | Central and Western 中西區 | Lyndhurst Building 25-41 Lyndhurst Terrace (4/F & 5/F) 擺花街 25-41 號 中環大廈 (四樓及五樓) | Approx. 約 1 000 | Completed 已完成 |
| Cases in September 2024 | | 2024 年 9 月份個案 | | |
| 8 | Kowloon City 九龍城 | 25 South Wall Road (G/F) 城南道 25 號 (地下) | Approx. 約 3 300 | Completed 已完成 |

| Serial No. 序號 | District 地區 | Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所) | Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落) | Nuisance abatement status as at 7.10.2024# 截至 2024 年 10 月 7 日 減除妨擾狀況# |
|------------------|-----------------|---|--|--|
| 9 | Tsuen Wan 荃灣 | Hoi Pa Building 6 Hoi Pa Street (G/F) 海壩街 6 號 海壩樓 (地下) | Approx. 約 1 900 | Disinfected, pending test results 已消毒, 正等候化驗結果 |
| 10 | Tsuen Wan 荃灣 | 290-292 Sha Tsui Road (G/F and MF) 沙咀道 290-292 號 (地下及閣樓) | Approx. 約 1 400 | Disinfected, pending test results 已消毒, 正等候化驗結果 |
| 11 | Eastern 東區 | Ming Sau Building 91A Chun Yeung Street (G/F) 春秧街 91A 號 明秀大廈 (地下) | Approx. 約 9 910 | Disinfected, pending test results 已消毒, 正等候化驗結果 |
| 12 | Wan Chai 灣仔 | Prosperous Commercial Building 54-58 Jardine's Bazaar (G/F & 1/F) 渣甸街 54-58 號 富盛商業大廈 (地下及一樓) | Approx. 約 1 800 | Completed 已完成 |

- (b) Inspections other than routine surveillance inspections
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查（協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗）

| Serial No. 序號 | District 地區 | Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所) | Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落) | Nuisance abatement status as at 7.10.2024# 截至 2024 年 10 月 7 日減 除妨擾狀況# |
|-------------------------|----------------|---|--|--|
| Cases in July 2024 | | 2024 年 7 月份個案 | | |
| No case 沒有個案 | -- | -- | -- | -- |
| Cases in August 2024 | | 2024 年 8 月份個案 | | |
| No case 沒有個案 | -- | -- | -- | -- |
| Cases in September 2024 | | 2024 年 9 月份個案 | | |
| No case 沒有個案 | -- | -- | -- | -- |

After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

#冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical & Mechanical Services Department

機電工程署

(Updated on 8 October 2024)

(2024 年 10 月 8 日更新)