

Building locations of fresh water cooling towers detected with total legionella count at/above upper threshold (1 000 cfu/ml) with nuisance notices issued under PHMSO in water sampling in past 3 months period (1 April 2025 – 30 June 2025)

過去三個月期間因應驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過其上限值(每毫升 1 000 菌落)而按《公眾衛生及市政條例》發出的「妨擾事故通知」的淡水冷卻塔所在建築物地點 (2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)

(a) Routine surveillance inspections by EMSD 機電署例行監察巡查

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.7.2025* 截至 2025 年 7 月 7 日 減除妨擾狀況*
Cases in April 2025		2025 年 4 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in May 2025		2025 年 5 月份個案		
1	Yau Tsim Mong 油尖旺	571 Canton Road (G/F) 廣東道 571 號 (地下)	Approx. 約 5 000	Completed 已完成
2	Yau Tsim Mong 油尖旺	Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road (2/F (Portion) & 3/F) 加連威老道 100 號港晶中心 (2 樓(部份)及 3 樓)	Approx. 約 1 800	Completed 已完成
3	Eastern 東區	294-296 King's Road (1/F, M/F & G/F(Portion)) 英皇道 294 至 296 號 (1 樓,閣樓及地下(部分))	Approx. 約 1 400	Completed 已完成
Cases in June 2025		2025 年 6 月份個案		
4	Sha Tin 沙田	Holford Gardens Chik Wan Street (G/F) 積運街 海福花園 (地下)	Approx. 約 1 850	Completed 已完成
5	Sham Shui Po 深水埗	Wing Kee Commercial Building 156-162 Castle Peak Road (4/F & 5/F) 青山道 156-162 號 永基商業大廈 (4 樓及 5 樓)	Approx. 約 1 890	Completed 已完成
6	Kowloon City 九龍城	Yun Tat Commercial Building 70-74 Wuhu Street (G/F) 蕪湖街 70-74 號 潤達商業大廈 (地下)	Approx. 約 1 150	Disinfected, pending test results 已消毒, 正等候化驗結果

- (b) Inspections other than routine surveillance inspections
(To assist epidemiological investigation of the Centre for Health Protection to collect water samples for testing)

例行監察巡查以外的其他檢查（協助衛生防護中心流行病學調查抽取水樣本進行化驗）

Serial No. 序號	District 地區	Building Location of Cooling Tower(s) (Premises using the cooling tower(s)) 冷卻塔所在建築物地點 (使用該冷卻塔的處所)	Total legionella count (cfu/ml) 退伍軍人桿菌總濃度 (每毫升菌落)	Nuisance abatement status as at 7.7.2025# 截至 2025 年 7 月 7 日 減除妨擾狀況#
Cases in April 2025		2025 年 4 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in May 2025		2025 年 5 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--
Cases in June 2025		2025 年 6 月份個案		
No case 沒有個案	--	--	--	--

After decontamination, it may take generally about 2 – 3 weeks for testing and provision of test results to ascertain abatement.

#冷卻塔進行消毒後，一般需時大約兩至三星期進行水樣本測試及提供化驗結果，確實該妨擾已經減除。

Electrical and Mechanical Services Department

機 電 工 程 署

(Updated on 8 July 2025)

(2025 年 7 月 8 日更新)