

附件二

涉及外牆紙皮石剝落的個案資料

個案	個案年份	屋邨	樓宇名稱	設計類型	落成年份
1	2022	廣福邨	廣義樓	雙塔式	1983
2		廣福邨	廣義樓	雙塔式	1983
3		慈民邨	民裕樓	和諧一型	1994
4		油麗邨	智麗樓	新十字型	2005
5	2023	友愛邨	愛勇樓	舊長型	1981
6		沙角邨	雲雀樓	三連座工字型	1982
7		隆亨邨	學心樓	雙連座工字型	1983
8		秦石邨	石玉樓	舊長型	1984
9		廣福邨	廣崇樓	Y 型	1985
10		安蔭邨	豐蔭樓	和諧一型	1995
11	2024	順利邨	利業樓	舊長型	1979
12		友愛邨	愛曦樓	雙連座工字型	1980
13		水邊圍邨	泉水樓	單座工字型	1981
14		澤安邨	華澤樓	舊長型	1983
15		秦石邨	石玉樓	舊長型	1984
16		安蔭邨	祥蔭樓	和諧一型	1994
17	2025 (截至 31/8/2025)	順利邨	利溢樓	舊長型	1979
18		水邊圍邨	康水樓	單座工字型	1981
19		友愛邨	愛智樓	雙連座工字型	1981
20		秦石邨	石玉樓	舊長型	1984
21		小西灣邨	瑞喜樓	Y 型	1990
22		厚德邨	德富樓	和諧一型	1993
23		小西灣邨	瑞明樓	和諧一型	1993